

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANET Y NEGRALS
Edifici	Parròquia de Santa Anna
Direcció	
Coordenades	38.81916 -0.03428
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal de l'església parroquial i s'eleva en tres nivells. Els dos primers presenten el mur enlluït i als angles visibles hi ha uns carreus. Estan separats per una motllura i a una de les cares està l'esfera o mostra del rellotge. Aquests disposen d'una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes. Just baix d'aquesta hi ha unes finestres tapiades, corresponents a l'antiga sala de campanes i està l'esfera a una habitació. El tercer nivell té quatre finestres amb arc de mig punt, però una d'elles està tapiada. Als angles exteriors hi ha una decoració que imita els carreus i unes motlures a la part superior. El terrat està delimitat per una balustrada.
Campanes	Té un conjunt de tres campanes. D'aquestes sols la mitjana és antiga, de l'any 1836, i està dedicada al Crist de la Salut. Les altres dos són de la foneria de Manuel Roses Vidal, que les va fondre en 1943. La xicoteta està dedicada a la Immaculada i la gran a Santa Anna.
Fotos	11
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. Les tres campanes estan instal·lades a les finestres del tercer nivell amb truges de ferro de la foneria Manclús i mecanitzades amb motor d'impuls. La gran té dos electromalls i la mitjana un. La maquinària del rellotge està situada al seu lloc tradicional però en funcionament. Per altra banda el timbre està completament abandonat, penjat d'una biga de fusta una de les finestres de la sala de les campanes, que està tapiada per dins. Es conserva la maça horària antiga d'aquesta peça.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Cal enderrocar el mur que tapia la finestra per dins i recuperar la funció del timbre d'hores. Per tal d'aprofitar la maça horària antiga, es podria mecanitzar aquesta amb un motor que tirara d'ella.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent
Data	11-08-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Inmaculada (1)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1943	46	56
Sala de les campanes	Santíssim Crist de la Salut (2)		1836	60	125
Sala de les campanes	Timbre d'hores (A)		1900ca	60	82
Sala de les campanes	Santa Anna (3)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1943	78	275

Información completa: [Parròquia de Santa Anna - SANET Y NEGRALS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (20-06-2026)