

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	LLANERA DE RANES
<b>Edifici</b>	Ermita del Sant Crist de Torrent de Fenollet
<b>Direcció</b>	46814
<b>Coordenades</b>	39.00267207884213 -0.5729279695410554
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	En la façana de l'ermita es localitza l'espadanya de l'ermita, que compta amb una sola finestra, sense elements ornamentals. Està rematada per una teulada a dos aigües i completament pintada de blanc.
<b>Campanes</b>	La campana va ser fosa en l'any 1733 i per la seua advocació sembla que en oríge es va fondre per a la primitiva Parròquia de Sant Llorenç de Torrent d'En Fenollet. El nucli de població va perdre la categoria de municipi en 1840 i la parroquialitat, sent derribada l'església a mitjans del segle XIX. La campana, que estaria ubicada en una espadanya o campanar, deuria passar en eixe moment a l'Ermita del Crist, on es conserva actualment.
<b>Fotos</b>	4
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	L'espadanya es troba en un bon estat de conservació, i com hem comentat pintada de blanc. La campana està instal·lada en la finestra, conservant la instal·lació tradicional. La truja de fusta es troba en mal estat de conservació i seria necessària una restauració de la mateixa per tal de preservar la seua conservació. En la mesura de les possibilitats aquesta truja deuria ser conservada o les màximes parts possibles de la mateixa, en cas de canviar-la es deuria fer una rèplica de similars proporcions.
<b>Propostes</b>	Cal soldar la campana amb l'objectiu de recuperar la seua sonoritat original. La truja de fusta es troba en mal estat de conservació i seria necessària una restauració de la mateixa per tal de preservar la seua conservació. En la mesura de les possibilitats aquesta truja deuria ser conservada o les màximes parts possibles d'aquesta, en cas de canviar-la es deuria fer una rèplica de similars proporcions.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Data</b>	06-02-2015

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

Espadanya	<a href="#">Sant Llorenç (1)</a>		1733	43	46
Espadanya	<a href="#">Sant Llorenç (1)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2020	43	46

Información completa: [Ermita del Sant Crist de Torrent de Fenollet - LLANERA DE RANES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)