

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PEÑAFIEL
Edificio	Parroquia de la Asunción de Padilla de Duero
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	Torre muy sólida realizada en piedra caliza. Presenta dos cuerpos diferenciados: el primero se asienta sobre el suelo, y en su interior se encuentra la capilla del bautismo y una antigua sacristía. El cuerpo superior, que se retranquea levemente hacia el interior, está hueco hasta la sala de campanas. A finales de los años noventa se restauró, colocándose un piso o sala de madera. El tejado se asienta sobre vigas de hormigón armado que da consistencia al tejado.
Campanas	Un grupo bastante interesante de cuatro campanas componen los fondos de esta modesta parroquia. Dos pares de campanas que fueron fundidas a la vez, en 1689, son las más interesantes, y una de ellas en uso. En el siglo XIX se funden dos en 1801 y 1841. La grande está rota, y los dos esquilonos se encuentran en buen estado. Las campanas se distribuyen en la sala de campanas, de dos a dos, es decir, las dos campanas pequeñas en el lado norte, y las dos campanas grandes se colocan el lado norte.
Fotos	8
Toques actuales de campanas	Los toques actuales de campanas se limitan al toque de la campana (3) que, con una cuerda atada a su badajo, baja hasta los pies de la torre, y se toca desde la capilla bautismal.
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de Campanas	Jesucristo, Hijo de Dios (1)		1689	43	46
Sala de Campanas	Esquilón Sagrada Familia(2)	GÓMEZ	1801	61	131
Sala de Campanas	María Asunción (3)		1689	92	451

Sala de Campanas.	Asunción, La Gorda(4)	GÓMEZ	1841	118	623
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	-----	-----

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Padilla de Duero - PEÑAFIEL \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (20-05-2026)