

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Edificio	Parroquia de San Cristóbal de Alfocea
Dirección	
Coordenadas	41.6488226 -0.8890853
Protección	
Descripción	<p>El caso de la iglesia de San Cristóbal de Alfocea es muy ilustrativo del tránsito que han experimentado en los últimos treinta años algunos destacados monumentos del patrimonio aragonés. A principios de siglo era una iglesia románica de la que se desconoce su ornamentación interior. En 1974 fue derribada, presumiblemente porque estaba en mal estado de conservación, y lo que antiguamente debió ser su nave central, rodeado de algunos vestigios de interés del antiguo templo, es hoy utilizado como aparcamiento público.</p> <p>Algunos especialistas defienden que habría que hacer algo por dignificar los vestigios: excavar la planta del edificio, consolidar lo que queda y señalar el conjunto. Otros, aun defendiendo lo mismo, son algo más cautos. Es el caso de Antonio García Omedes, estudioso del Románico aragonés: «Lo que queda de la iglesia de San Cristóbal son vestigios, lo cual no quiere decir que no tengan importancia. No tiene mucho sentido restaurar lo que queda, porque hay monumentos más importantes cuya recuperación es más urgente, ya que se conseguiría salvarlos para siempre. La lista de monumentos románicos aragoneses en peligro es muy amplia, y continuamente nos llegan noticias tristes.</p> <p>Saber más en: http://www.heraldo.es/noticias/cultura/de_iglesia_romantica_parquin_publico.html https://elrománicoen.wordpress.com/%E2%80%A2-aragon/zaragoza/alfocea-iglesia-de-san-cristobal/</p>
Campanas	D. Carlos Núñez Medina cuenta que había cuatro campanas en la torre de mayores dimensiones que las que hay en la parroquia de la Purísima Concepción. Nada se sabe de ellas.
Fotos	9
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de San Cristóbal de Alfocea - ZARAGOZA \(ARAGÓN\)](#)