

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	NAVARRA
<b>Municipio</b>	PAMPLONA / IRUÑA
<b>Edificio</b>	Siervas de Maria ("Salus Infirmorum")
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	Espadaña en la plaza de San José.
<b>Campanas</b>	Dos campanas con yugo metálico de instalador desconocido, cigüeñal y cadena suelta. Las campanas están muy desgastadas por el toque, pero las cadenas sueltas e incluso enrolladas indican que llevan sin tocar mucho tiempo.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Campana (1)</a>		1920ca	50	72
Espadaña	<a href="#">Campana (2)</a>		1920ca	60	125

Información completa: [Siervas de Maria \("Salus Infirmorum"\) - PAMPLONA / IRUÑA \(NAVARRA\)](#)

PDF (15-06-2026)