

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	VALGAÑÓN
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de Tresfuentes
Dirección	
Coordenadas	42.3181615 -3.0785107
Protección	
Descripción	<p>El templo, romanico del S. XIII, fue consagrado en noviembre del año 1224 por el obispo Mauricio de Burgos, aunque existen vestigios de epocas anteriores en numerosos capiteles.</p> <p>Este, tubo una torre campanario romanica en la cara norte, junto al abside, desde su construccion hasta finales del S. XIX.</p> <p>La actual torre es la segunda que tiene este templo. se edifico en el año 1901, debido al malestar en el que se encontraba la torre romanica del S. XIII. esta se levanto en la fachada sur, a los pies del templo, junto a la cara oeste.</p> <p>se encargo la obra de esta nueva torre a Ciriaco Domingo Villar, con un coste de 11.789 pesetas</p> <p>las campanas, mas antiguas que esta torre, se bajaron de la primitiva torre y se colocaron en la nueva en el año 1901</p>
Campanas	<p>El campanario cuenta con un conjunto tipico de campanas de la zona, formado por dos campanas mayores de forma romana y varias esquilas menores, en este caso dos. las campanas, mas antiguas que esta nueva torre se colocaron tras bajarse del antiguo campanario romanico.</p> <p>Las cuatro campanas mantienen los yugos de madera con la forma tradicional de la zona, yugos de alto valor, que deben mantenerse y conservarse en buen estado para poder reproducir todos los toques.</p>
Fotos	23
Toques actuales de campanas	<p>Actualmente, debido al estado del conjunto los toques se han limitado.</p> <p>- La campana mayor "la garbancera" se encuentra rajada desde hace unos 40 años, y no se toca, y la "mediana" debido al mal estado de su yugo, no se voltea, y solamente se replica imitando el volteo en los toques correspondientes de las principales fiestas (San Antonio y Gracias).</p> <p>- Las dos esquilas menores se mantienen en buenas condiciones, y son las unicas que a dia de hoy se pueden voltear, aunque se deben revisar los herrajes de los yugos, que con el paso del tiempo se van aflojando.</p>
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<u>Jesus, Maria y Jose " el esquilin"</u>		1703	37	29
	<u>Santa Maria de Tresfuentes "el esquilon"</u>	<u>MANUEL DE LANILLO</u>	1756	65	159
	<u>San Antonio "la mediana"</u>	<u>ORTIZ, ALONSO</u>	1852	102	402
	<u>Santa Maria "la garbancera"</u>		1763	118	623

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de Tresfuentes - VALGAÑÓN \(LA RIOJA\)](#)

PDF (14-05-2026)