

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SOLLANA
Edifici	Parròquia de Santa Maria Magdalena
Direcció	
Coordenades	39.277646758780506 -0.380146918580153
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La torre es troba a la part posterior del edifici, junt al presbiteri. És de planta quadrada amb tres cossos, alçat seguint els models del segle XVIII. El primer no compta amb decoració, estant recobert el parament constructiu de pedra i rajola per morter. El segon correspon al de les campanes decorat amb quatre pilastres toscanes a la cara exterior que enmarquen les finestres. Per damunt d'aquest trobem una cornisa i el tercer cos, que correspon al remat amb dos trams de similar factura: el primer amb arcs en diagonal i un segon amb aletons. Finalment trobem un cupulí coronat per una creu i veleta amb la imatge de Santa Maria Magdalena. A la façana principal es localitza una espadaña situada sobre l'esfera del rellotge amb dos campanons per a les hores i darrere d'aquest la caseta del rellotge. Compta amb una escala interior per pujar fins la Sala de les Campanes. Damunt de la façana principal trobem una espadanya d'estil barroc i possiblement construïda al mateix temps que el campanar. Compta amb dos pilastres toscanes enmarcant la finestra central i dos aletons al costat. Remata aquesta un frontó triangular amb boles.
Campanes	Compta amb quatre campanes, instal·lades totes elles al segon cos del campanar, per un altra banda a l'espadanya trobem dos timbres per tocar les hores.
Fotos	36
Tocs actuals de campanes	Des de la mecanització els tocs són exclusivament automàtics, amb poca relació als tradicionals.
Conservació, manteniment	La torre es troba en un bon estat general de conservació, tan sols hi ha alguns despreniments del morter a les juntes de les rajoles. Les quatre campanes estan instal·lades a la Sala de les Campanes amb truja de ferro. Les tres grans compten amb martells, reaprofitant part dels instal·lats als anys 60; mentre que la campana menuda té un electromall. A més estan mecanitzades amb motors de vol continu, mecanismes que no permeten tocar les campanes de forma manual ni reproduïxen els tocs manuals. Seria recomanable iniciar la restauració del conjunt de campanes, baixant-les del campanar per netejar-les per dins i fora, reposant les truges de fusta i mecanitzant-les amb electromalls i motors d'impulsos, que imiten els tocs tradicionals i permeten tocar manualment. Els dos timbres de les hores conserven la instal·lació tradicional.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data

29-07-2014

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Timbre de Quarts (A)			30	10
Espadanya	Timbre d'Hores (B)			50	47
Sala de les Campanes	Glòria (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	62	138
Sala de les Campanes	Inmaculada Concepció (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	83	331
Sala de les Campanes	Sant Sebastià (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	100	579
Sala de les Campanes	Santa Maria Magdalena (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	118	951

Información completa: [Parròquia de Santa Maria Magdalena - SOLLANA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-09-2026)