

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANTA POLA
Edifici	Ermita del Calvari
Direcció	
Coordenades	38.19484 -0.55198
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'ermita està situada a la part més alta del calvari i té un frontó de formes sinuoses al qual està insert l'espadanya. Aquesta té una finestra amb arc de mig punt.
Campanes	Té una campana, obra de la foneria Hermanos Roses de Silla (València). No té l'any de fosa, però possiblement es va fondre en 1944.
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo, però en 2019 estava envoltada amb uns llums de nadal que dificultaven la seua documentació. Conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta i cigonyal per a voltejar-la des de l'interior de l'ermita. Té batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat i està pintada amb un color platejat.
Propostes	La instal·lació de la campana és tradicional i cal conservar-la i restaurar-la. En cas d'intervenció sols es canviaran les parts que no assegurin l'estabilitat del conjunt. Cal reforçar el batall amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	10-03-2019

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Jesús, Maria i Josep (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1944ca	40	37

Información completa: [Ermita del Calvari - SANTA POLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)