

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CODOS
Edificio	Parroquia de Santa María Magdalena
Dirección	C. San Blas, 6 50326
Coordenadas	41.293197 -1.374550
Protección	
Descripción	<p>Altitud 751 metros</p> <p>Se trata de un templo de una sola nave de tres tramos con capillas entre contrafuertes y cabecera poligonal, cubierto todo el conjunto por bóvedas de crucería estrellada. Tiene tres capillas en cada lado, rematadas las más cercanas al ábside con bóvedas de terceletes y las restantes con bóvedas de lunetos. La central del lado sur alcanza mayor profundidad y se encierra con un testero de planta poligonal.</p> <p>En el siglo XVIII se alteró la orientación del edificio, construyéndose hacia poniente una nueva cabecera y una puerta en el primitivo ábside. En 1978 se desplomó la ampliación barroca. En las recientes restauraciones se han eliminado los restos de esta intervención y se ha devuelto la primitiva cabecera al edificio. la portada de época barroca, un sencillo arco de medio punto bajo arco cobijo -rebajado-, se conserva, pero tapiado.</p> <p>La torre se sitúa a occidente en el lado de la epístola: consta de un primer cuerpo de piedra y planta cuadrada hasta la altura de la nave y tres superiores octogonales, de ladrillo, con vanos de medio punto.</p> <p>https://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-020-086-001/Iglesia/de/Santa/Mar%EDa/Magdalena.html SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
Campanas	En la torre de la iglesia, en cuerpo superior de planta octogonal, cuenta con dos campanas colgadas en fuerte estructura metálica, para los toques litúrgicos y del reloj de horas y cuartos. Son construidas en 1884 por Los Colinas, (Sigüenza). Santa María y Santa Ana, la de los cuartos, tiene un diámetro de 68,8 y Santa María Magdalena, la de las horas, su diámetro es de 75,8. Yugos de madera en regular estado de conservación. Usa electromazo para los toques litúrgicos y mazo externo por gravedad, para los del reloj de horas y cuartos.
Fotos	32
Toques actuales de campanas	Toques litúrgicos y del reloj de horas y cuartos todo el día
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	

Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	29-06-2024

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Interior campanario	Santa María y Santa Ana (1)	LOS COLINAS	1884	68.8	189
Interior campanario	Santa María Magdalena (2)	LOS COLINAS	1884	75.8	252

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	FERPIL S. L.
Fecha de construcción	1950ca
Descripción	El reloj mecánico está situado en su cuarto original a la altura de la muestra del reloj. Se encuentra protegido dentro de un armario transparente, (que parece de metacrilato). En la actualidad está en marcha y en buen estado de conservación. Su autor: Manufacturas Blasco, en Roquetas, (Tarragona). Fecha de fabricación, mediados del siglo XX.

Información completa: [Parroquia de Santa María Magdalena - CODOS \(ARAGÓN\)](#)

PDF (23-06-2026)