

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALATAYUD
Edificio	Parroquia de San Gil de Huérmeda
Dirección	C. Real, 16 50336
Coordenadas	41.3813919913964 -1.5932657662723728
Protección	
Descripción	Su iglesia parroquial se levanta bajo la advocación de San Gil Abad. Está construida en tapial, y la fábrica actual parece responder a las reformas realizadas en el siglo XVII, aunque el grueso de la obra correspondería a una profunda remodelación de finales del siglo XV. La entrada se sitúa en la fachada de los pies. El interior presenta nave única con cuatro pequeñas capillas en cada lado entre los contrafuertes, cabecera poligonal y coro alto a los pies. Se cubre con un sencillo techo de cielo raso bajo la armadura de madera, que sustituye a la bóveda. La torre está situada en el lado norte o del Evangelio, próxima a la cabecera del templo. Presenta dos cuerpos claramente diferenciados.
Campanas	La torre cuenta con un campanico, del año 1846, procedente de la Torre de Anchís, a 1,3 km de la parroquia. Cuando la Torre de Anchís fue abandonada, la campana se entregó a la parroquia, y esta la albergó en el templo hasta la mecanización de INDUSTRIAS MANCLÚS de Valencia, que la instaló en el campanario. Después tiene dos campanas, de parecidos tamaños como es típico en las parroquias de la provincia de Zaragoza. La más antigua y grande del 1792 que está dedicada a San Francisco Javier y San Antonio de Padua, y la otra campana del año 1880 que esta dedicada a San Paterno (patrón de Huérmeda) a San Gil (titular de la iglesia) a la Sagrada Familia y a Santa Bárbara. Esta campana tiene una raja entre el borde y el medio pie.
Fotos	35
Toques actuales de campanas	Actualmente, se utiliza el bandeo del campanico prácticamente para todo. A pesar de que la campana mayor tenga un electromartillo trifásico que seguramente este estropeado.
Conservación, mantenimiento	Hay dos campanas mecanizadas, una con motor de bandeo continuo, y otra con un martillo trifásico, mientras que la otra campana carece de mecanización. El martillo trifásico seguramente no funcione. Los badajos de las campanas están en condiciones deplorables. En la sala hay amplificadores de audio, instalados por el barrio, generalmente para reproducir villancicos en Navidad. También hay focos led para iluminar el campanario de noche. Hay iluminación dentro de la caja de escaleras. Las campanas tienen verjas para evitar el acceso de aves. Las verjas de las grandes se pueden abrir a modo puerta, mientras que la del campanico tiene que ser desmontada. Los interruptores de la caja de control no funcionan prácticamente. Solo funciona el que activa la caja de control, que también activa el bandeo del campanico. Tanto el interruptor de volteo y repique no funcionan, ni el reloj de tiempo, ni los toques sincronizados.
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	14-03-2026

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Campanico (0)		1846	34.2	23
Sala de campanas	San Paterno, San Gil, Sagrada Familia y Santa Bárbara (1)	BALLESTEROS	1880	69	190
Sala de campanas	San Francisco Javier y San Antonio de Padua (2)		1792	77	264

Información completa: [Parroquia de San Gil de Huérmeda - CALATAYUD \(ARAGÓN\)](#)

PDF (14-06-2026)