

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MURO DE ALCOY
Edifici	Ermita de Sant Agustí - Alqueria Jordà
Direcció	
Coordenades	38.785586 -0.425626
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'ermita té una senzilla espadanya, situada sobre la façana principal. Té una única finestra amb arc de mig punt i un remat amb els laterals de forma convexa.
Campanes	Té una campana, fosa l'any 1954 als tallers de Roses d'Atzeneta d'Albaida. Està dedicada al titular de l'ermita.
Fotos	3
Tocs actuals de campanes	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. El de la campana també és bo, però la truja necessita un manteniment més regular. Està instal·lada amb una truja de fusta de perfil tradicional local i dotada amb cigonyal per voltejar-la des de l'interior de l'ermita.
Propostes	La instal·lació de la campana és tradicional i cal conservar-la. En cas de restauració cal mantenir i tractar la truja de fusta, canviant sols aquelles parts que no assegurin l'estabilitat del conjunt. És recomanable conservar el seu toc manual. Cal lligar el batall i instal·lar un cable de seguretat per evitar la seua caiguda en cas de trencament.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, Javi; FERRI RIVERA, Jorge
Data	26-07-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Sant Agustí (1)	ROSES ATZENETA	1954	29	14

Información completa: [Ermita de Sant Agustí - Alqueria Jordà - MURO DE ALCOY \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)