

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	DOLORES
Edificio	Ermita del Sagrado Corazón de Jesús de Cuatro Caminos.
Dirección	
Coordenadas	38.1207224 -0.7489413
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La torre, ubicada junto a la puerta de acceso, tiene planta cuadrada y dos cuerpos. El primero de ellos dispone, en la cara orientada hacia la fachada principal, de cuatro pequeños vanos que sirven para iluminar la escalera de la torre. Una cornisa separa este cuerpo del segundo. El segundo dispone de cuatro vanos, uno por cada lado. La torre está cubierta por un tejado a cuatro vertientes y rematada por una cruz. La escalera interior es de hierro, prefabricada y instalada después en la torre.
Campanas	Cuenta con una campana, dedicada al Sagrado Corazón y a Santa Gema, patronos del barrio. Fue fundida en 1996 por la fundición Hijo de Manuel Rosas de Torredonjimeno (Jaén) e instalada en la torre por la misma empresa.
Fotos	8
Toques actuales de campanas	La campana voltea automáticamente.
Conservación, mantenimiento	El campanario se encuentra en buen estado de conservación. En el centro de la Sala de las Campanas está ubicada la campana, colgada entre dos vigas de hierro. Cuenta con yugo de hierro y está mecanizada con motor de volteo continuo. Cuenta con un sistema de fijación rígida del badajo. Este sistema resulta altamente peligroso, ya que puede arrancar el badajo sin previo aviso y causar su caída.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Sagrado Corazón de Jesús y Santa Gema (1)	ROSAS, HIJO DE MANUEL	1996	55	96

Información completa: [Ermita del Sagrado Corazón de Jesús de Cuatro Caminos. - DOLORES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-09-2026)