

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CARCAIXENT
Edifici	Església de Sant Antoni de Pàdua
Direcció	
Coordenades	
Descripció	El temple té una senzilla espadanya d'obra que corona la façana principal. Aquesta té forma rectangular amb una única finestra d'arc de mig punt. Està rematada per una creu.
Campanes	Té una campana, fosa l'any 1657.
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	Volteig automàtic de la campana.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. La campana està instal·lada a l'espadanya de l'església amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu. Té un batall excessivament gran per a la campana.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	14-02-2021

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Ave Maria (1)		1657	38	32

Información completa: [Església de Sant Antoni de Pàdua - CARCAIXENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-01-2025)