

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALBARRACÍN
Edificio	Ermita de San Juan Bautista
Dirección	
Coordenadas	40.4064652 -1.4466279
Protección	Protección BIC declarado.
Descripción	La Ermita de San Juan Bautista dispone de una espadaña, ubicada encima de la puerta de acceso del templo. Es de sencilla factura, construida con ladrillo. Dispone de dos vanos con arco de medio punto, situados paralelos y una cornisa con molduras, también de ladrillo, que sirve de base para el remate. Está la espadaña coronada por una cruz de obra.
Campanas	Según los testimonios orales, la ermita contaba con dos campanas, una de las cuales fue robada durante unas obras de restauración en la ermita. La conservada fue fundida en el año 1860 por el fundidor industrial Isidro Pallés en Barcelona. Se trata de una campana característicamente industrial, fundida sin más inscripciones que la marca de fábrica y el año.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno. Por contra la campana está en mal estado de conservación, especialmente el yugo y los herrajes. La instalación es tradicional.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	23-08-2016

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)	PALLÉS, YSIDRO	1860	45	53

Información completa: [Ermita de San Juan Bautista - ALBARRACÍN \(ARAGÓN\)](#)

PDF (25-06-2026)