

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | ARAGÓN |
| Municipio | COSUENDA |
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles |
| Dirección | Pl. de la Iglesia, 2 50409 |
| Coordenadas | 41.365949 -1.299257 |
| Protección | |

Altitud 630 metros

Templo de planta jesuítica de tres naves inscritas en un rectángulo, en el que sobresale el volumen de cruz latina de la nave central, crucero y presbiterio. La nave es de cuatro tramos, cubiertos al igual que los brazos del crucero y la cabecera por bóvedas de medio cañón con lunetos. Arcos de medio punto, con la clave por debajo del entablamento que da origen a las bóvedas descritas, dan acceso a las naves laterales: la de la epístola tiene cuatro tramos, la del evangelio tres, ya que el último de los pies corresponde al campanario. Están cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos de eje transversal al de la nave. La última capilla y las sacristías que flanquean el presbiterio se cubren con cúpula sobre pechinas. El crucero está rematado por una cúpula con linterna sustentada sobre pechinas. En el último tramo de la nave se sitúa el coro alto y perpendicularmente a él, el órgano. Los muros exteriores son todos de ladrillo así como la cornisa, de diversas formas en la nave central y en las laterales, siempre con dos series de motivos -esquinillas, taqueado, bocel- entre filas de listeles. Destaca el juego de volúmenes sobre todo en la cabecera con las linternas de las sacristías y del cimborrio, compuesto por un cuerpo octogonal. En el lado del evangelio dos arcos arbotantes apuntados de ladrillo vuelan sobre la calle adyacente.

La torre toda de ladrillo, tiene cuatro cuerpos: el primero de ellos de planta cuadrada forma cuerpo con la nave hasta la cornisa; el segundo y el tercero, de campanas, albergan vanos de medio punto, flanqueados por pilastras, con las esquinas biseladas en forma cóncava; el último, octogonal, es de menor sección y altura.

Descripción

DATACIÓN E HISTORIA DEL BIEN

Construcción: Edad Moderna-S. XVII, Barroco.

Poco después de la finalización del edificio se lleva a cabo la decoración policromada de su interior, que data de 1686.

RESTAURACIÓN

Desde Edad Contemporánea-S. XX-1996 hasta Edad Contemporánea-S. XXI-2013

Se lleva a cabo un proceso de restauración integral del edificio prácticamente ininterrumpido.

En 1996 se restauró la torre.

En 2001 se acometió el exterior del edificio.

En 2013 finaliza la recuperación de los esgrafiados y pinturas murales de la cúpula, hasta entonces ocultos bajo una capa de pintura.

BIBLIOGRAFÍA

ADÁN, Cristina. La policromía regresa a la iglesia de Cosuenda. Heraldo de Aragón. 18/10/2013 p. 19.

CHIRIBAY CALVO, Rafael. La serie "Reparación de Templos" del Archivo Diocesano de Zaragoza (1ª parte). Aragonia Sacra. 1996, nº XI, p. 185-220.

<http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-021-088->

[001/Iglesia/de/Nuestra/Se%F1ora/de/los/%C1ngeles.html#.WEif-y3hCJA](http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-021-088-001/Iglesia/de/Nuestra/Se%F1ora/de/los/%C1ngeles.html#.WEif-y3hCJA)

SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN

| | |
|------------------------------------|---|
| Campanas | <p>La torre barroca tiene un conjunto de cuatro campanas para los toques litúrgicos y del reloj de horas y medias. También hay unos timbres propios de cuartos y horas, abandonados en el coro que pertenecen al siglo XVIII...</p> <p>La menor con nombre Antonio, es fundida por Salvador Manclús en València, hacia 1960. La que le sigue en tamaño, apenas un centímetro más, está dedicada a Santa Bárbara, sin marca de fábrica, es fundida en 1793. Da los cuartos del reloj y acompaña en otros toques litúrgicos. Los dos bronce tienen el yugo de hierro.</p> <p>Las dos campanas mayores: Jesús, María, José y María de los Ángeles, son fundidas en 1911 por el mismo autor, Los Colina en Sigüenza. Tienen el yugo de madera en buen estado, pero los maderos del campanario tienen mucha carcoma. María de los Ángeles, con sobrenombre Valera, da las horas del reloj, además de otros toques litúrgicos. Tiene un fuerte golpe en un lado del bronce.</p> |
| Fotos | 47 |
| Toques actuales de campanas | <p>Ángelus a las 13:00 h, difuntos, fiesta y misa.</p> <p>Horas con repetición y medias.</p> |
| Conservación, mantenimiento | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 01-11-2021 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| Sala de campanas | Antonio (1) | MANCLÚS, SALVADOR | 1960ca | 53.5 | 89 |
| Sala de campanas | Santa Bárbara (2) | | 1793 | 54.4 | 93 |
| Sala de campanas | Jesús, María, José (3) | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | 1911 | 92 | 451 |
| Sala de campanas | María de los Ángeles (4) | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | 1911 | 113 | 835 |

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - COSUENDA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (30-05-2026)