

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XILXES
Edifici	Capella de Santa Maria del Mar
Direcció	
Coordenades	39.7673744 -0.1583567
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'ermita està ubicada a la zona costeta del municipi de Xilxes. Té una espadanya, situada als peus de la capella. Aquesta està construïda amb rajola i té forma rectangular, al centre de la qual trobem una finestra amb arc de mig punt. L'espadanya està rematada per una creu.
Campanes	Té una campana, denominada Maria.
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	La campana volteja automàticament.
Conservació, manteniment	L'espadanya està en bon estat de conservació. A la finestra trobem la campana, que conserva la instal·lació tradicional amb la truja de fusta i un cigonyal. Té un sistema de mecanització cassolà per voltejar automàticament. La truja presenta cert desgast pel pas del temps i l'acció des agents climàtics.
Propostes	Es deuria portar a terme un manteniment de la instal·lació cada cert temps per assegurar l'estabilitat del conjunt.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-01-2017

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Maria (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1950ca	30	16

Información completa: [Capella de Santa Maria del Mar - XILXES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-06-2026)