

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	GRAUS
<b>Edificio</b>	Iglesia parroquial de San Martín de Aguinaliu
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	42.096325 0.3224121
<b>Protección</b>	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
<b>Descripción</b>	La iglesia tiene una espadaña sobre la fachada principal, de sencilla factura y aires populares. Presenta tres vanos con arco de medio punto de diferentes proporciones, aunque todos ellos situados en el mismo nivel. Tiene un remate con un pequeño cuerpo y frontón triangular, así como unos pequeños pináculos en las esquinas. La sala de las campanas está cubierta por una techumbre a dos vertientes, hecha con procedimientos propios de la arquitectura popular.
<b>Campanas</b>	La espadaña conserva un conjunto de campanas de gran valor histórico y cultural, a lo que hay que añadir la conservación de las instalaciones tradicionales, aunque todas ellas de autor desconocido. La más pequeña es del año 1768, la mediana de 1678 y la más grande de 1680. Aunque estas dos también son anónimas, con seguridad fueron obra del mismo fundidor porque presentan motivos iconográficos y decorativos idénticos.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques actuales de campanas</b>	Las campanas se utilizan de forma esporádica.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la espadaña es bueno. En su interior se conservan algunos elementos del antiguo reloj de herrero. El estado de conservación de las tres campanas es regular. Todas ellas conservan su instalación tradicional, con yugos de madera de perfil tradicional local en regular estado por el deterioro de los materiales y la acción de los agentes climáticos. Tienen badajos atados y la mayor, así como la pequeña tienen en un lateral accesorios para antiguos toques horarios.
<b>Propuestas</b>	La instalación de las tres campanas se tiene que conservar en la medida de las posibilidades de forma íntegra porque todos los elementos que la forman (yugos, herrajes y badajos) son testigos de su uso a lo largo de los siglos. Esta idea se debe de traducir en la conservación de la instalación y su restauración. Solo se podrán cambiar los elementos que no aseguran la estabilidad del conjunto y siempre se sustituirán por otros de formas parecidas a los tradicionales.  Se podrían dotar con motor de impulsos y electromazo monofásico, pero es recomendable conservar su toque manual. Igualmente habría que dotar el badajo con cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	28-10-2018

## Campanas actuales

<b>Localización</b>	<b>Campana</b>	<b>Fundidor</b>	<b>Año fundición</b>	<b>Diámetro (en cm)</b>	<b>Peso</b>
Sala de las campanas	<a href="#">Santa Bárbara (1)</a>		1768	44	49
Sala de las campanas	<a href="#">Santa María (2)</a>		1678	70	199
Sala de las campanas	<a href="#">San Martín (3)</a>		1680	74	235

Información completa: [Iglesia parroquial de San Martín de Agualiu - GRAUS \(ARAGÓN\)](#)

PDF (16-06-2026)