

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CALLOSA DE SEGURA
<b>Edificio</b>	Ermita de Nuestra Señora del Pilar
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.1219612 -0.8859225
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La ermita tiene una sencilla espadaña que corona la fachada principal del templo. Esta presenta dos pilares que enmarcan la estructura central, que consta de un vano con arco apuntado y un remate de similares formas. Está coronada por una cruz.
<b>Campanas</b>	Tiene una campana, fundida en 1947 en los talleres de los Hermanos Roses de Silla y dedicada a la titular de la ermita.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	Se conservan los usos tradicionales.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la espadaña es bueno y está pintada con colores vistosos, al igual que el resto de la fachada de la ermita. La campana está también en buen estado, situada en la espadaña de la ermita con un yugo de madera nuevo de perfil similar al tradicional valenciano. Tiene un cigüeñal para voltearla desde el interior de la ermita y un badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	22-02-2019

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Virgen del Pilar (1)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1947	50	72

Información completa: [Ermita de Nuestra Señora del Pilar - CALLOSA DE SEGURA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)